Прозрачный акриловый лак.

Назначение:
Применяется для промышленной отделки деревянных конструкций (окон, дверей), эксплуатируемых снаружи и внутри помещений.

Характеристика:
Однокомпонентный акриловый атмосферостойкий прозрачный лак, образует покрытие с ровной глянцевой или матовой поверхностью. Не желтеет со временем. Прочен к истиранию, царапанию, устойчив к воде и обычным моющим средствам. Предназначен для финишной отделки хвойных и лиственных пород древесины, экологичен, имеет нейтральный запах. Готов к применению.

Цвет: бесцветный
Разбавитель: вода
Сухой остаток, %: 35 ± 1
Условная вязкость при температуре 20±0,5°С по Брукфильду RVT3/50, мПа, не менее: 1000
Расход, г/м², около: 120 - 150
Сушка (при 20°С, и не более 80% влажности):
- от пыли: 20 мин
- на отлип: 60 мин
- полное высыхание, до степени 3: 1-2 часа
- до складирования: 6 час
Степень блеска по прибору ФБ-2, %, не менее 30
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20±2°С, час, не менее: 48
Адгезия, балл, не более: 2
Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения), %, не более:5

Хранение:
В прохладном месте, при температуре не ниже +5°С; во избежание образования пленки на поверхности, вскрытые ёмкости должны плотно закрываться. Срок хранения — 6 месяцев в оригинальной не вскрытой таре.

Общие указания:
Перед применением - тщательно перемешать; не смешивать с продуктами на основе растворителей.
Материал негорюч.

Подготовка поверхности:
Произвести шлифование, начиная с шлифовального материала зернистостью 80, закончив 150-180. Удалить шлифовальную пыль. Смоляные участки обессмолить. Металлические элементы (шляпки гвоздей) обработать изолирующей грунтовкой. Нанести прозрачный антисептирующий грунт «А-02». Произвести шлифовку загрунтованной поверхности шлифовальным материалом зернистостью 150-220. Удалить шлифовальную пыль. Поверхность готова к нанесению лака.
Внимание! Во избежание неравномерного впитывания последующих слоев, не допускайте сквозной прошлифовки.

Нанесение:
Краскопультом с диаметром сопла 1,8—2,5 мм и давлением 2,5–3 атм.
Наносить не менее 2-х слоев с послойной сушкой и шлифовкой. Использовать шлифовальный материал с зернистостью 150—220. Перед нанесением следующего слоя лака удалить шлифовальную пыль.

Меры предосторожности:
Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе с малоопасными материалами соблюдать обычные меры предосторожности.

Поставляемые емкости:
Стандартная заводская тара — 10 кг, 30 кг. Возможна поставка в другой таре, согласованной с заказчиком.